

Tapp Oy
Kappelinmäentie 240 F6
65370 Vaasa

ÖLJYHIILIVEDYT C10-C40

Projekti / kohde: Betonilattia
Näytteenottaja: Johnny Norrgård
Näytteenottopvm: 8/2024

Analyysi on teetetty alihankintana Eurofins Nab Labs Oy:ssä. Laboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T111, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Asiakas vastaa ilmoittamistaan tiedoista. Eurofins bestLab Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaan.

Näytteet:

Näyte	Materiaali	Rakennusosa ja tila
1	Betoni	1
2	Betoni	2
3	Betoni	3
4	Betoni	4
5	Betoni	5
6	Betoni	6
7	Betoni	7
8	Betoni	8
9	Betoni	9
10	Betoni	10
11	Betoni	11
12	Betoni	12
13	Betoni	13
14	Betoni	14
15	Betoni	15
16	Betoni	16
17	Betoni	17
18	Betoni	18
19	Betoni	19

Tulokset:

Katso analyysiraportti: AR-24-W2-005103-01

Eurofins bestLab Oy
Tobias Snellman

