

Tilaja:

CW-Consult
Forskärrvägen 39 A
65610 Korsholm

ASBESTIANALYYSI MATERIAALINÄYTTEESTÄ**Kohde/ Projekti**

Barnholken, Stråkantie 174

Näytteenottopäivämäärä

17.9.2024

Näytteenottaja

Christer Westergård

**Menetelmä**

Laboratorio käyttää muunneltua menetelmää standardista ISO 22262-1:2012. Näytteen tutkimiseen ja mahdollisten kuitujen tunnistamiseen on käytetty pyyhkäisyelektronimikroskooppia ja siihen liitettyä EDS-analysaattoria (EM) ja/tai valomikroskooppia (VM). Tarkemmat tiedot analyysimenetelmästä saa tarvittaessa laboratoriosta.

Tulokset koskevat vain laboratorioon toimitettuja näytteitä. Jotta analyysitulokset olisi luotettava, on näytteen määrän oltava annettujen ohjeiden mukainen. Asiakas vastaa ilmoittamistaan tiedoista. Tämä on testauslaboratorio T318:n analyysiraportti, eikä se vastaa Vna 789/2015 tarkoitettua asbestikartoitusraporttia.

Tulos

Näyte #	Materiaali	Tila	Tulos	Laji
1	Lattiamatto, liima, tasoite	Vaatehuone 108	(EM) Ei sisällä asbestia	--
2	Seinämaali, tasoite	Vaatehuone 108	(EM) Ei sisällä asbestia	--
3	Seinäkaakelin sauma, kiinnityslaasti	Keittiö 111	(EM) Ei sisällä asbestia	--
4	Palo-oven eristepahvi	Kattilahuone 116	(EM) Sisältää asbestia	Antofylliitti, Krysotiili
5	Vesiputken eriste	Varasto 115	(EM) Sisältää asbestia	Amosiitti
7	Seinälevy	Kylmiö 114	(EM) Ei sisällä asbestia	--
8	Lattiamatto, liima	Varasto 107	(EM) Ei sisällä asbestia	--
9	IV-kanavan tiivistyskitti	Kuraeteinen 201	(EM) Ei sisällä asbestia	--
10	Lattiamatto, liima, tasoite, bitumiliima	Välinevarasto 205	(EM) Sisältää asbestia	Antofylliitti



Näyte #	Materiaali	Tila	Tulos	Laji
11	Lattiamatto, liima, tasoite	Ryhmähuone 204	(EM) Ei sisällä asbestia	--
12	Alakaton akustolevyjen kiinnitysliima	Ryhmähuone 204	(EM) Ei sisällä asbestia	--
13	Sokkelimaali, rappi	Sokkeli	(EM) Ei sisällä asbestia	--

Tummennettu materiaali sisältää asbestia.

Eurofins bestLab Oy

Åsa Teir

