

## Asbestin kartoituspöytäkirja

2/10 2024 sivu 2

Tilaaja: Vaasan Talotoimi

Kohde: Päiväkoti Barnholken

Lähiosoite: PL 517

Lähiosoite: Stråkantie 174

Postiosoite: 65101 Vaasa

Postiosoite: 65410 Sundom

### Kartoituspöytäkirjan merkkien selitykset

Tulos K=Sisältää asbestia  
E=Ei sisältää asbestia

Laatu V=Vaalea asbesti (antofylliitti, amosiitti, krysotiili)  
S=Sininen asbesti (krokidoliitti)

Kunto A=Hyvä Ei pölyävä  
B=Välttävä Vähän pölyävä  
C=Heikko Pölyävä  
D=Erittäin heikko Paljon pölyävä

Jos kunto on merkitty kirjaimella C tai D tulee toimenpiteisiin ryhtyä välittömästi.

Toimenpiteet 1=Ei toimenpiteitä  
2=Siivous  
3=Korjaus  
4=Kapselointi  
5=Pinnoitus (esim. maalilla tai massalla)  
6=Purku osastointimenetelmällä  
7=Kohdepoisto  
8=Hansikaspussipurku  
9=Levyjen purku ulkotiloissa kokonaisena

Toimenpiteet voidaan merkitä myös kahdella eri numerolla. Esim. numeroilla 2 ja 3 joka tarkoittaa että tilat tulisi myös siivota korjaustyön yhteydessä.

**Kartoituksen suorittaja**



**Christer Westergård**